Marinstugan 1
Hemavan
Sweden
**Elevation:** 1230 m
**Aspect:** 63°
**Specifics:**

Mojo Andersson
05/03/2017 - 10:00
**Co-ord:**
**Slope Angle:** 28°
**Wind Loading:**

**Stability:**
**Air Temperature:**
**Sky Cover:**
**Precipitation:**
**Wind:**

**Layer Notes:**
**0-12cm:** Rimfrost på ytan
**47-100cm:** Inga direkta skarl m hårt




| | Form | Crystal Size | Moisture | ρ kg/m³ | Stability tests & Layer comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | | |
| 10 | + | | | | **0-12cm:** Rimfrost på ytan |
| 20 | | | | | |
| 30 | | 0.5-1 | | | ←ECTN16 @29cm |
| 40 | | | | | |
| 50 | | | | | |
| 60 | | | | | |
| 70 | | | | | |
| 80 | o | | | | **47-100cm:** Inga direkta skarl m hårt |
| 90 | | | | | |
| 100 | | | | | |

**Notes:**